



... wir leben Dreieich und Isenburg.

Dienstleistungsbetrieb Dreieich  
und Neu-Isenburg AöR  
Offenbacher Str. 174  
63263 Neu-Isenburg

Neu-Isenburg, den 22.08.2017

# Pressemitteilung

## **DLB hat neues Fahrzeug für die Papierkorbleerung im Einsatz**

Die Mitarbeiter der Straßenreinigung im DLB sind tagein und tagaus für die Sauberkeit der Straßen und Plätze in Dreieich und Neu-Isenburg im Einsatz. Um diese Aufgabe auch zukünftig zuverlässig zu gewährleisten wurde nun in neue Fahrzeuge investiert.

Für Dreieich ist seit Mitte August ein neuer VW-Transporter im Einsatz. Das Fahrzeug ist auf dem neuesten Stand der Technik und mit Euro 6 Motor ausgestattet. Es besitzt einen einfachen Aufbau mit niedriger Ladekante und Kippvorrichtung für den Entladevorgang. Neben der Wirtschaftlichkeit im Betrieb ist auch die Bedienungsfreundlichkeit ein wichtiger Faktor. Die Mitarbeiter des DLB waren bei der Auswahl des Fahrzeuges involviert und legten besonderen Wert auf die Praxistauglichkeit. So wird im Vergleich zu dem vorher eingesetzten Multicar die Entleerung des Papierkorbes dank einer niedrigen Ladekante erleichtert. Zudem sind Fahrgeräusche geringer und der Ein- und Ausstieg komfortabler. Das maximal zulässige Gesamtgewicht liegt unter 3,5 Tonnen, so dass auch Mitarbeiter mit einem normalen Führerschein (B) das Fahrzeug führen dürfen, was vorher nicht möglich war.

In Dreieich bewirtschaftet der DLB insgesamt 486 Papierkörbe, 13 Hundekotstationen (Dogstation) und 7 Hundekot – Tütenspender. Die Leerungen finden in 5 unterschiedlichen Touren mit einem Mitarbeiter und einem Fahrzeug statt. So wurden im Jahr 2016 ca. 67 Tonnen Papierkorbabfall gesammelt. Im Vergleich zu den Jahren 2014 (44 Tonnen) und 2015 (54 Tonnen) ist ein stetiger Anstieg zu beobachten.

Nach einer IST-Analyse der Organisation der Papierkorbbewirtschaftung, wurden Optimierungspotentiale herausgestellt und bearbeitet. So sollen künftig weniger frequentierte Papierkörbe seltener und stark genutzte häufiger geleert werden. Weiterhin wurde der Zustand der Behälter überprüft. Defekte Behälter sollen sukzessive ausgetauscht werden. Zudem werden bis Ende des Jahres einige Hundetoiletten durch neue Modelle ersetzt.