



... wir leben Dreieich und Isenburg.

Dienstleistungsbetrieb Dreieich  
und Neu-Isenburg AöR  
Offenbacher Str. 174  
63263 Neu-Isenburg

Neu-Isenburg, den 12.06.2018

## Pressemitteilung

### Defekte Pumpstation am Bahnhof Neu-Isenburg

Seit Montagabend funktioniert die Pumpstation an der Bahnstufunterführung des Bahnhofs Neu-Isenburg nicht mehr. Die Pumpe dient der Ableitung des Regenwassers, das auf den Zugangsrampen und -treppen der Unterführung anfällt. Um dies trotz des Defektes weiterhin zu gewährleisten, hat der DLB auf der Ostseite der Zugangstreppe eine Notpumpe eingesetzt. Dafür muss der Treppenabgang leider gesperrt werden. Wir bitten um Verständnis für den etwas längeren Weg über die Rampe, die weiterhin uneingeschränkt nutzbar ist. Der DLB bemüht sich mit Hochdruck um eine neue Pumpe. Jedoch ist jetzt schon absehbar, dass das Provisorium mindestens zwei Wochen bestehen bleiben wird.